

2. példa: 2^4 teljes faktorterv elemzése, ha nincs ismételt mérés

Vizsgáljuk egy kémiai reaktorban a kitermelést (%) négy faktor függvényében, ha a

z_1 hőmérséklet 40 és 60 °C,

z_2 reakcioidő 10 és 20 min,

z_3 kiindulási komponens koncentrációja 45 és 65 %,

z_4 nyomás 2 és 6 bar

Faktorok	z_1	z_2	z_3	z_4
középpont z_j^0	50	15	55	4
variációs intervallum Δz_j	10	5	10	2
fölső szint z_j^{max} (+)	60	20	65	6
alsó szint z_j^{min} (-)	40	10	45	2

i	Természetes egységekben				A transzformált faktorok					y %
	z_1	z_2	z_3	z_4	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	
1	40	10	45	2	+	-	-	-	-	60.4
2	60	10	45	2	+	+	-	-	-	75.9
3	40	20	45	2	+	-	+	-	-	79.8
4	60	20	45	2	+	+	+	-	-	86.0
5	40	10	65	2	+	-	-	+	-	64.9
6	60	10	65	2	+	+	-	+	-	80.9
7	40	20	65	2	+	-	+	+	-	86.4
8	60	20	65	2	+	+	+	+	-	91.6
9	40	10	45	6	+	-	-	-	+	59.6
10	60	10	45	6	+	+	-	-	+	77.0
11	40	20	45	6	+	-	+	-	+	83.1
12	60	20	45	6	+	+	+	-	+	85.0
13	40	10	65	6	+	-	-	+	+	65.0
14	60	10	65	6	+	+	-	+	+	79.3
15	40	20	65	6	+	-	+	+	+	88.7
16	60	20	65	6	+	+	+	+	+	91.1


$$\begin{aligned}
\hat{Y} = & b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 + \\
& + b_{12} x_1 x_2 + b_{13} x_1 x_3 + b_{14} x_1 x_4 + b_{23} x_2 x_3 + b_{24} x_2 x_4 + b_{34} x_3 x_4 + \\
& + b_{123} x_1 x_2 x_3 + b_{124} x_1 x_2 x_4 + b_{134} x_1 x_3 x_4 + b_{234} x_2 x_3 x_4 + b_{1234} x_1 x_2 x_3 x_4
\end{aligned}$$

i	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1x_2	x_1x_3	x_1x_4	x_2x_3	x_2x_4	x_3x_4	$x_1x_2x_3$	$x_1x_2x_4$	$x_1x_3x_4$	$x_2x_3x_4$	$x_1x_2x_3x_4$	y
1	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	60.4
2	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	75.9
3	+	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	79.8
4	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	86.0
5	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	64.9
6	+	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	80.9
7	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	86.4
8	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	91.6
9	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	-	59.6
10	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	77.0
11	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	83.1
12	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	85.0
13	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	65.0
14	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	-	-	79.3
15	+	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	-	88.7
16	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	91.1

Kísérlettervezés

5


A főhatások:



Kísérlettervezés

6


Az 1. és 2. faktor közötti kölcsönhatás:



Kísérlettervezés

7

$$\begin{aligned}
 b_0 &= 78.42; b_1 = 4.93; b_2 = 8.04; b_3 = 2.57; b_4 = 0.18; b_{12} = -2.97; \\
 b_{13} &= -0.19; b_{14} = -0.43; b_{23} = 0.42; b_{24} = -0.33; b_{34} = -0.14; \\
 b_{123} &= 0.13; b_{124} = -0.46; b_{134} = -0.13; b_{234} = 0.08; b_{1234} = 0.32
 \end{aligned}$$



Kísérlettervezés

8

